
Standardní manometr



Konstrukční provedení	Trubkový manometr ve standardním provedení za EN 837-1, červený značkovací ukazatel u rozsahu 0...0,6 až 0...60bar (přednastaveno cca. 2/3 x Koncová hodnota stupnice)
Jmenovitá velikost	Průměr 80mm, 100mm a 160mm
Přesnost	Třída 1,6 resp. 2,5 viz tabulka
Teplota média	max. +60°C
Teplota okolí	-20...+60°C
Vliv teploty	±0,4%/10K od koncové hodnoty stupnice při odchylce od normální teploty 20°C
Materiál	Těleso Plast při Ø80mm, Ø100mm, Ocelový plech při Ø160mm Tlaková přípojka Mosaz Měřicí ústrojí a ukazatelový mechanismus Slitina mědi s s Ø80mm a Ø100mm Plast křišťálově čirý, Ø160mm Přístrojové sklo
Oblasti použití	Statické zatížení 3/4 x Koncová hodnota stupnice Střídavé zatížení 2/3 x Koncová hodnota stupnice krátkodobě Koncová hodnota stupnice
Použití	Pro plynná a kapalná média, nekorozní a nekrystalizující měřená média, které nenapadají slitiny mědi

Rozměry



Průměr [mm]	Závit G	B1	D2	H	SW	Hmotnost [cca. kg]
80	1/2"	30	79	72	22	0,18
100	1/2"	30	99	83,5	22	0,21
160	1/2"	41,5	160	115,5	22	0,85

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Připojení	Ukazatel značky	Třída	Typ
80	-1/0	G1/2	bez	1,6	5301
80	-1/1,5	G1/2	bez	1,6	5303
80	-1/3	G1/2	bez	1,6	5304
80	-1/5	G1/2	bez	1,6	5305
80	-1/9	G1/2	bez	1,6	5306
80	-1/15	G1/2	bez	1,6	5307
80	0-0,6	G1/2	s s	2,5	130
80	0-1	G1/2	s s	1,6	131
80	0-1,6	G1/2	s s	1,6	132
80	0-2,5	G1/2	s s	2,5	133
80	0-4	G1/2	s s	1,6	134
80	0-6	G1/2	s s	1,6	135
80	0-10	G1/2	s s	1,6	136
80	0-16	G1/2	s s	1,6	137
80	0-25	G1/2	s s	1,6	138
80	0-40	G1/2	s s	1,6	139
80	0-60	G1/2	s s	1,6	140

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Připojení	Ukazatel značky	Třída	Typ
100	-1,2/0	G1/2	bez	2,5	7300
100	-1/0	G1/2	bez	1,6	7301
100	-1/0,6	G1/2	bez	2,5	7302
100	-1/1,5	G1/2	bez	1,6	7303
100	-1/2	G1/2	bez	1,6	7304
100	-1/5	G1/2	bez	1,6	7305
100	-1/9	G1/2	bez	1,6	7306
100	0-0,6	G1/2	s s	1,6	141
100	0-1	G1/2	s s	1,6	142
100	0-1,6	G1/2	s s	1,6	143
100	0-2,5	G1/2	s s	1,6	144
100	0-4	G1/2	s s	1,6	145
100	0-6	G1/2	s s	1,6	146
100	0-10	G1/2	s s	1,6	147
100	0-16	G1/2	s s	1,6	148
100	0-25	G1/2	s s	1,6	149
100	0-40	G1/2	s s	2,5	150

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Připojení	Ukazatel značky	Třída	Typ
160	-1,2/0	G1/2	bez	2,5	8300
160	-1/0	G1/2	bez	1,6	8301
160	-1/1,5	G1/2	bez	1,6	8303
160	-1/3	G1/2	bez	1,6	8304
160	-1/5	G1/2	bez	1,6	8305
160	-1/9	G1/2	bez	1,6	8306
160	0-0,6	G1/2	s s	1,6	151
160	0-1	G1/2	s s	1,6	152
160	0-1,6	G1/2	s s	1,6	153
160	0-2,5	G1/2	s s	1,6	154
160	0-4	G1/2	s s	1,6	155
160	0-6	G1/2	s s	1,6	156
160	0-10	G1/2	s s	1,6	157
160	0-16	G1/2	s s	1,6	158
160	0-25	G1/2	s s	1,6	159
160	0-40	G1/2	s s	1,6	160

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG