
# Standardmanometer



| | |
|---|---|
| Konstruksjonstype | Bourdonrørmanometer i standardutførelse etter EN 837-1, rød merkeviser ved område 0...0,6 til 0...60bar (forhåndsinnstilt ca. 2/3 x Skalaens sluttverdi) |
| Nominell størrelse | Diameter 80mm, 100mm og 160mm |
| Nøyaktighet | Klasse 1,6 evt. 2,5 se tabell |
| Mediatemperatur | maks. +60°C |
| Omgivelsestemperatur | -20...+60°C |
| Temperaturpåvirkning | ±0,4%/10K fra skalaens sluttverdi ved avvik fra normaltemperaturen 20°C |
| Materiale | Hus Plast ved Ø80mm, Ø100mm, Stålplate ved Ø160mm<br>Trykktilkobling Messing<br>Måleelement og visermekanisme Kobberlegering<br>med Ø80mm og Ø100mm Plast krystallklar, Ø160mm Instrumentglass |
| Bruksområder | Hvilebelastning 3/4 x Skalaens sluttverdi<br>Vekselbelastning 2/3 x Skalaens sluttverdi<br>kortvarig Skalaens sluttverdi |
| Applikasjon | For gassformige og flytende, ikke høyviskøse og ikke-krystalliserende målemedier, ikke angriper kobberlegeringer |

## Dimensjoner




| Diameter [mm] | Gjenge G | B1 | D2 | H | SW | Vekt [ca. kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1/2" | 30 | 79 | 72 | 22 | 0,18 |
| 100 | 1/2" | 30 | 99 | 83,5 | 22 | 0,21 |
| 160 | 1/2" | 41,5 | 160 | 115,5 | 22 | 0,85 |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

| Diameter [mm] | Trykkområde [bar] | Tilkobling | Merkeindikator | Klasse | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | -1/0 | G1/2 | uten | 1,6 | 5301 |
| 80 | -1/1,5 | G1/2 | uten | 1,6 | 5303 |
| 80 | -1/3 | G1/2 | uten | 1,6 | 5304 |
| 80 | -1/5 | G1/2 | uten | 1,6 | 5305 |
| 80 | -1/9 | G1/2 | uten | 1,6 | 5306 |
| 80 | -1/15 | G1/2 | uten | 1,6 | 5307 |
| 80 | 0-0,6 | G1/2 | med | 2,5 | 130 |
| 80 | 0-1 | G1/2 | med | 1,6 | 131 |
| 80 | 0-1,6 | G1/2 | med | 1,6 | 132 |
| 80 | 0-2,5 | G1/2 | med | 2,5 | 133 |
| 80 | 0-4 | G1/2 | med | 1,6 | 134 |
| 80 | 0-6 | G1/2 | med | 1,6 | 135 |
| 80 | 0-10 | G1/2 | med | 1,6 | 136 |
| 80 | 0-16 | G1/2 | med | 1,6 | 137 |
| 80 | 0-25 | G1/2 | med | 1,6 | 138 |
| 80 | 0-40 | G1/2 | med | 1,6 | 139 |
| 80 | 0-60 | G1/2 | med | 1,6 | 140 |

| Diameter [mm] | Trykkområde [bar] | Tilkobling | Merkeindikator | Klasse | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | -1,2/0 | G1/2 | uten | 2,5 | 7300 |
| 100 | -1/0 | G1/2 | uten | 1,6 | 7301 |
| 100 | -1/0,6 | G1/2 | uten | 2,5 | 7302 |
| 100 | -1/1,5 | G1/2 | uten | 1,6 | 7303 |
| 100 | -1/2 | G1/2 | uten | 1,6 | 7304 |
| 100 | -1/5 | G1/2 | uten | 1,6 | 7305 |
| 100 | -1/9 | G1/2 | uten | 1,6 | 7306 |
| 100 | 0-0,6 | G1/2 | med | 1,6 | 141 |
| 100 | 0-1 | G1/2 | med | 1,6 | 142 |
| 100 | 0-1,6 | G1/2 | med | 1,6 | 143 |
| 100 | 0-2,5 | G1/2 | med | 1,6 | 144 |
| 100 | 0-4 | G1/2 | med | 1,6 | 145 |
| 100 | 0-6 | G1/2 | med | 1,6 | 146 |
| 100 | 0-10 | G1/2 | med | 1,6 | 147 |
| 100 | 0-16 | G1/2 | med | 1,6 | 148 |
| 100 | 0-25 | G1/2 | med | 1,6 | 149 |
| 100 | 0-40 | G1/2 | med | 2,5 | 150 |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

| Diameter [mm] | Trykkområde [bar] | Tilkobling | Merkeindikator | Klasse | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | -1,2/0 | G1/2 | uten | 2,5 | 8300 |
| 160 | -1/0 | G1/2 | uten | 1,6 | 8301 |
| 160 | -1/1,5 | G1/2 | uten | 1,6 | 8303 |
| 160 | -1/3 | G1/2 | uten | 1,6 | 8304 |
| 160 | -1/5 | G1/2 | uten | 1,6 | 8305 |
| 160 | -1/9 | G1/2 | uten | 1,6 | 8306 |
| 160 | 0-0,6 | G1/2 | med | 1,6 | 151 |
| 160 | 0-1 | G1/2 | med | 1,6 | 152 |
| 160 | 0-1,6 | G1/2 | med | 1,6 | 153 |
| 160 | 0-2,5 | G1/2 | med | 1,6 | 154 |
| 160 | 0-4 | G1/2 | med | 1,6 | 155 |
| 160 | 0-6 | G1/2 | med | 1,6 | 156 |
| 160 | 0-10 | G1/2 | med | 1,6 | 157 |
| 160 | 0-16 | G1/2 | med | 1,6 | 158 |
| 160 | 0-25 | G1/2 | med | 1,6 | 159 |
| 160 | 0-40 | G1/2 | med | 1,6 | 160 |

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG