


Supapă de închidere G1/4" până la G1/2" Serie Modul MBA03



Tip constructiv	Supapă 3/2 căi, blocabil, cu aerisire
Racordare	G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" și G3/4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	pentru oprirea presiunii de alimentare și aerisirea instalației
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	0 bis...60°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător -20...60°C)
Temperatura ambiantă	-20...+60°C
Presiune de intrare	max. 16bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Acționare	Manetă rotativă la 90°
Conținutul livrării	inclusiv Lacăt de blocare pentru închidere

Desen dimensional pentru racordare G1/8"




Racordare	Racord de aerisire	Debit la 6 bar* [NI/min]	DN [mm]	Tip
G1/8"	G1/4"	1800	5	MBA03-18-VS36

*Debit la presiune de intrare de 6bar și cădere de presiune de 1bar




Desen dimensional pentru racordare G1/4" și G3/8"



Racordare	Racord de aerisire	Debit la 6 bar* [NI/min]	DN [mm]	Tip
G1/4"	G1/4"	2800	6	MBA03-14H-VS36
G3/8"	G1/4"	2800	10	MBA03-38-VS36

*Debit la presiune de intrare de 6bar și cădere de presiune de 1bar


Desen dimensional pentru racordare G1/2" și G3/4"



Racordare	Racord de aerisire	Debit la 6 bar* [NI/min]	DN [mm]	Tip
G1/2"	G1/2"	11000	15	MBA03-12-VS36
G3/4"	G1/2"	11000	20	MBA03-34-VS36

*Debit la presiune de intrare de 6bar și cădere de presiune de 1bar

Diagrame de debit



Accesorii

Racordare	Denumire	Tip
G1/8"	Unghi de menținere (complet)	MMB03-18/14
G1/4" și G3/8"	Unghi de menținere (complet)	MMB03-14H/38
G1/2" și G3/4"	Unghi de menținere (complet)	MMB03-12/34

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate