

Ventil cu ac din alamă Serie 110MS




Racordare	G1/8" ... G2" conform ISO228/1
Acționare	cu ajutorul roată de mână
Materiale	Carcasă și ax din alamă CW617N, Garnitură de etanșare a tije PTFE G1/8" - G3/4": Roată de mână Poliamid G1" - G2": Roată de mână Tablă de oțel
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	-20...+100°C
Presiune de lucru	0...100bar, Factori de reducere a presiunii vezi tabelul
Poziție de montaj	arbitrară
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid

Factori de reducere a presiunii

Domeniu de temperatură	-20... +50°C	+100°C
Presiune de lucru în % din valoarea maximă	100%	85%





A	D [mm]	F	L1	L2	S1	S2	S3	Valoare Kv [m ³ /h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/8"	4	50	50	85	22	19	19	0,24	0,26	110MS-1/8"
G1/4"	5	50	50	85	22	19	19	0,48	0,25	110MS-1/4"
G3/8"	6	50	50	85	22	19	19	0,60	0,24	110MS-3/8"
G1/2"	6,5	63	55	90	25	19	19	0,65	0,25	110MS-1/2"
G3/4"	8,5	63	67	110	32	22	22	1	0,48	110MS-3/4"
G1"	10	63	75	110	41	22	22	1,6	0,66	110MS-1"
G1 1/4"	13	90	110	130	55	24	27	3	1,83	110MS-1 1/4"
G1 1/2"	15	90	110	130	60	24	27	3,5	1,94	110MS-1 1/2"
G2"	15	90	112	130	70	27	27	3,5	2,48	110MS-2"

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Supape, supape flutire și supape de poartă - manual / Robinete cu poartă și supape de închidere / Supapă cu ac serie 110Ms

