


Pneumatyczny wskaźnik wizualny Typ PC008



Funkcja	Znak pneumatyczny jest stosowany do optycznej sygnalizacji sygnałów ciśnieniowych.
Przylącze	gwint zewnętrzny G1/4", Gwint do montażu tablicowego M22x1
Materiały	Korpus Mosiądz niklowany
Medium	50µm filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura pracy	-5...+60°C
Ciśnienie robocze	1,2...10bar



Kolor wskaźnika	Masa [ok. kg]	Typ
czerwony	-	PC008-RD
zielony	-	PC008-GN

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory rozdzielające - mechaniczne / manualne, pneumatyczne elementy sterujące / pneumatyczne urządzenia i zawory czasowe / pneumatyczny wskaźnik optyczny Seria PC008

