


Presostat electronic Serie PS15



Tip constructiv	presostat electronic cu afișaj digital, cu întârziere la comutare
Racordare	Filet exterior G1/4"
Materiale	Carcasă inox, racord de presiune inox, celulă de măsurare inox/FKM
Mediu	Lichide și gaze care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	-25...+85°C
Temperatura ambiantă	-25...+85°C
Fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Contact de comutare	2 Contacte de comutare, programabile ca NO sau NC
Reglarea punctului de comutare	Punct de comutare 1...100% din domeniul de reglare Punct de comutare înapoi/ferastră 0...99% din domeniul de reglare
Întârziere a timpului de comutare	0...99,99s reglabil
Precizie	±1% de la valoarea finală a domeniului de reglare
Influența temperaturii	±0,3%/10K din valoarea finală a domeniului de reglare la abatere de la temperatura normală 20°C
presiune de lucru max.	vezi tabelul
Alimentare cu tensiune electrică	9,6...32VDC
Consum de curent	< 35mA fără ieșire de comutare
curent de comutare max.	0,25A
Indicator	afișaj digital cu 4 cifre
conexiune electrică	M12x1
Grad de protecție	IP67 conform EN 60529
Conținutul livrării	Presostat fără cablu de conectare



Dimensiuni



Racordare G	Domeniu de reglare [bar]	presiune de lucru max. [bar]	Greutate [g]	Tip
G1/4"	-1...16	80	0,1	PS15-14V-1V16
G1/4"	0...100	200	0,1	PS15-14V-100
G1/4"	0...250	500	0,1	PS15-14V-250
G1/4"	0...400	800	0,1	PS15-14V-400

Conexiuni electrice

Simbol de comutare	Conector M12x1 inclusiv cablu 2m Tip C012-41-CU20-9
+Uc... Polul + al tensiunii de alimentare OU2... Contact de comutare 2 GND... - Polul tensiunii de alimentare OU1... Contact de comutare 1	1 ... maro 2 ... alb 3 ... albastru 4 ... negru 5 ... neocupat

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Comutatoare de presiune, dispozitive de măsurare și monitoare de debit / Alt sortiment - A06 / Presostat electronic serie PS15