


Elektronski presostat Serija PS15



Konstrukcija	elektronski presostat sa digitalnim displejem, sa kašnjenjem uklapanja/isklapanja (vremensko kašnjenje)
Priključak	Spoljašnji navoj G1/4"
Materijali	Kućište nerđajući čelik, priključak za pritisak nerđajući čelik, merna ćelija nerđajući čelik/FKM
Medij	Tečnosti i gasovi koji ne napadaju upotrebljene materijale
Temperatura medijuma	-25...+85°C
Temperatura okoline	-25...+85°C
Montaža	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Preklopni kontakt	2 Preklopni kontakti, programabilni kao NO ili NC
Podešavanje tačke preklapanja	Tačka preklapanja 1...100% opsega podešavanja Tačka povratnog preklapanja/prozor 0...99% opsega podešavanja
Vreme kašnjenja preklapanja	0...99,99s podesivo
Tačnost	±1% od krajnje vrednosti opsega podešavanja
Uticaj temperature	±0,3%/10K od krajnje vrednosti opsega podešavanja pri odstupanju od normalne temperature 20°C
maks. radni pritisak	vidi tabelu
Napajanje naponom	9,6...32VDC
Potrošnja struje	< 35mA bez prekidačkog izlaza
maks. struja preklapanja	0,25A
Indikator	digitalni displej 4-cifreni
električni priključak	M12x1
Stepen zaštite	IP67 prema EN 60529
Sadržaj isporuke	Prekidač pritiska bez priključnog kabla



Dimenzije



Priključak G	Opseg podešavanja [bar]	maks. radni pritisak [bar]	Težina [g]	Tip
G1/4"	-1...16	80	0,1	PS15-14V-1V16
G1/4"	0...100	200	0,1	PS15-14V-100
G1/4"	0...250	500	0,1	PS15-14V-250
G1/4"	0...400	800	0,1	PS15-14V-400

Električni priključci

Simbol preklapanja	Utičnica M12x1 uključujući kabl 2m Tip C012-41-CU20-9
+Uc... +pol napajanja napona OU2... Preklopni kontakt 2 GND... - Pol napajanja napona OU1... Preklopni kontakt 1	1 ... braon 2 ... belo 3 ... plava 4 ... crna 5 ... nije popunjeno

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.