
















třícestný kulové kohouty z mosazi série 3300/3400




konstrukce	třícestný kulový kohout s plovoucí koule, redukovaný průtok, těsnění koule na třech vstupech
připojení	G1/4"...G2" dle ISO 228/1
materiály	tělo z poniklované mosazi CW617N, koule mosaz CW617N tvrdě chromovaná, těsnění koule z PTFE, těsnění hřídele NBR, páka z hliníku s černým potahem
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně
oblast použití	plyny a kapaliny skupiny 2 dle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
teplota média	-20...+160°C
pracovní tlak	vakuum max. 10^{-3} Torr do jmenovitého tlaku podle tabulky pro provozní teploty do 80°C. přípustný provozní tlak pro vyšší teploty viz graf závislosti tlaku na teplotě.
ovládání	otočením ruční páky o 90°

spínací schema

3300				3400		
druh zapojení 01	druh zapojení 02	druh zapojení 03	druh zapojení 04	druh zapojení 05	druh zapojení 06	druh zapojení 07
Pozice 1						
						
Pozice 2						
						
páky se dají o 90° pootočit po odebrání centrálních šroubů je na horní straně hřídele vlisováno označení polohy koule a typ kohoutu						


rozměry



připojení	A	B	C	Ch	h	ØH	I	L	M	ØP	R	U
G1/4"	50	8,2	11	22	77,5	39	12,5	80,5	40,2	11	134	23
G3/8"	50	8,2	11	22	77,5	39	12,5	80,5	40,2	11	134	23
G1/2"	50	8,2	11	31	77,5	39	14	80,5	40,2	11	134	23
G3/4"	60	12	15,5	34	94	47	14	93,4	46,7	15	170	28
G1"	72	14	18	41	107	54	17	107,3	53,6	20	205	31,5
G1 1/4"	77	14	18	50	111	66	19	118	59	25	205	35,5
G1 1/2"	83	14	18	57	117,5	80	23	141	70,5	32	205	43,5
G2"	107	20	25	70	132	95	27	164	82	40	260	43,5

DN DN[mm]	PN [bar]	Kv - hodnoty [m³/h]	hmotnost [cca kg]	typ L-vrtání	typ T-vrtání
8	40	2,8	0,77	3400-1/4"	3300-1/4"
10	40	3	0,73	3400-3/8"	3300-3/8"
15	40	3,6	0,76	3400-1/2"	3300-1/2"
20	40	6	1,25	3400-3/4"	3300-3/4"
25	25	11	1,91	3400-1"	3300-1"
32	16	16	2,61	3400-1 1/4"	3300-1 1/4"
40	16	25,5	4,05	3400-1 1/2"	3300-1 1/2"
50	16	37,5	6,60	3400-2"	3300-2"

diagram závislosti tlaku na teplotě



vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.